

ABG

Société Anonyme au Capital de 450.000.000 de Frs

SERVICE COMMERCIAL VAP

27, Avenue Marceau, COURBEVOIE (Seine)

TÉL. : DÉF. 26-14

TARIF**DES PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIALES AU MOTEUR****VAP-55***Ce tarif annule les précédents, d'Octobre (vert) et Décembre 1954 (jaune)*

Référence	DÉSIGNATION	Prix unitaire	Quantité par moteur
2.131	Volant magnétique 4 VD S 152.....	7.000. »	1
2.132	Stator complet 4 VD S 152.....	4.500. »	1
2.136	Rotor complet 4 VD S 152.....	2.525. »	1
2.137	Plaque stator 4 VD S 152.....	500. »	1
2.145	Couvercle de volant.....	90. »	1
2.147	Vis du couvercle.....	4. »	2
2.148	Rondelle plate 6,2 x 10,2 x 0,8.....	3. »	2
2.220	Rondelle WZ de 6.....	2. »	3
2.221	Fil allumage complet composé des pièces : 363, 1.412, 1.413, 1.414.....	204. »	1
2.223	Segment ø 40.....	63. »	2
2.232	Goujon 8 x 94.....	48. »	1
2.233	Vis H 8 x 65.....	40. »	1
2.234	Rondelle WZ de 8.....	3. »	2
2.235	Cuvette fixe de pédalier.....	85. »	1
2.236	Cuvette réglable.....	95. »	1
2.237	Contre écrou.....	50. »	1
2.238	Rondelle frein (épaisseur 0,8).....	3. »	1
2.252	Ferrure de fixation avant.....	60. »	1
2.253	Ferrure de fixation arrière.....	65. »	1
2.254	Ferrure sur moyeu de cadre (droite).....	20. »	1
2.255	Ferrure sur moyeu de cadre (gauche).....	20. »	1
2.256	Ferrure sur tube de cadre.....	30. »	1
2.257	Tube entretoise pour ferrure supérieure.....	43. »	1
2.258	Tube entretoise pour ferrure inférieure.....	27. »	1
2.259	Axe de pédalier.....	350. »	1
2.260	Ferrure d'accrochage.....	70. »	2
2.261	Entraînement secondaire complet, composé des pièces : 2.262, 2.263, 2.269, 2.321, 2.322, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.330, 2.332, 2.333.....	1.670. »	1
2.263	Pignon de chaîne 12 dents.....	118. »	1
2.264	Graisser d'axe de pédalier.....	27. »	1
2.265	Ferrure suspension droite.....	28. »	1
2.266	Ferrure suspension gauche.....	28. »	1
2.267	Amortisseur caoutchouc.....	24. »	2
2.271	Pot d'échappement et sa tubulure, complet composé des pièces : 516, 2.274, 2.275, 2.276, 2.279, 2.280.....	1.010. »	1
2.273	Rondelle plate de 8 (9 x 18 x 2).....	8. »	2
2.274	Pot d'échappement sans tubulure, composé des pièces : 516, 2.275, 2.276, 2.279.....	520. »	1
2.275	Calotte pot d'échappement.....	225. »	1

Référence	DÉSIGNATION	Prix unitaire	Quantité par moteur
2.276	Ecrou borgne de 6.....	12. »	1
2.277	Tubulure d'échappement avec bride 2.278.....	335. »	1
2.278	Bride de pot d'échappement.....	20. »	1
2.279	Corps de pot d'échappement nu.....	255. »	1
2.281	Plateau d'entraînement équipé, composé des pièces : 2.148, 2.282, 2.283, 2.284, 2.342, 2.343.....	750. »	1
2.288	Jonc d'entraînement.....	10. »	1
2.292	Demi-carter côté volant.....	585. »	1
2.293	Demi-carter côté poulie.....	570. »	1
2.294	Goujon de 6, long. 68.....	14. »	2
2.295	Vis de 6, long. 56.....	25. »	3
2.296	Joint demi-carter.....	2. »	1
2.297	Joint Paulstra 15 x 30 x 4,5.....	75. »	1
2.300	Embiellage nu, composé des pièces : 2.012, 2.013, 2.014, 2.015, 2.017, 2.302.....	2.700. »	1
2.301	Embiellage complet, composé des pièces : 153, 155, 156, 158, 162, 206, 2.012, 2.013, 2.014, 2.015, 2.017, 2.300, 2.302.....	3.770. »	1
2.311	Cylindre fonte nu.....	2.300. »	1
2.312	Culasse normale (1).....	785. »	1
2.313	Super culasse (2).....	987. »	1
2.314	Piston ø 40 avec ergots mais sans segment, ni circlips.....	462. »	1
2.321	Coulisseau complet, composé des pièces 2.322, 2.323.....	18. »	2
2.324	Ressort de rappel.....	4. »	6
2.325	Couronne d'encliquetage.....	125. »	1
2.326	Plateau d'encliquetage.....	155. »	1
2.327	Ressort d'arrêt.....	6. »	1
2.328	Téton d'arrêt.....	6. »	1
2.329	Circlips 28 e.....	25. »	2
2.330	Rondelle cale 30 x 35.....	14. »	1
2.331	Piston complet, composé des pièces : 204, 206, 2.223, 2.314.....	636. »	1
2.332	Rondelle cale 30 x 35.....	14. »	1
2.333	Rondelle cale 28 x 35.....	14. »	1
2.335	Rondelle feutre.....	4. »	2
2.336	Rondelle butée de moyeu.....	7. »	2
2.337	Courroie trapézoïdale 13 x 8, long. 742 x 5.....	495. »	1
2.338	Rondelle de moyeu de 1,5.....	5. »	1
2.339	Rondelle cale 30 x 35.....	14. »	1
2.341	Embrayage automatique complet, composé des pièces : 2.148, 2.214, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.288, 2.342, 2.343, 2.351, 2.352, 2.353, 2.354, 2.355, 2.356, 2.357, 2.358, 2.361, 2.362, 2.363, 2.364, 2.365, 2.366, 2.367, 2.368, 2.369, 2.370, 2.372, 2.373, 2.374.....	2.855. »	1
2.351	Poulie primaire complète, composée des pièces : 2.352, 2.353, 2.354, 2.355, 2.356.....	1.100. »	1
2.356	Bague autolubrifiante 16 x 12 x 18.....	220. »	1
2.357	Cage de roue libre.....	22. »	1
2.358	Rouleau ø 4, long. 6.....	14. »	3
2.359	Rondelle feutre.....	5. »	1
2.361	Patin d'embrayage complet, composé chacun : 2.362, 2.363, 2.364, 2.365, 2.366, 2.367.....	570. »	2
2.364	Ressort 4/10.....	5. »	1
2.365	Ressort 2/10.....	3. »	1
2.366	Rivet alu de 2,5, long. 13.....	3. »	1
2.367	Bague autolubrifiante.....	22. »	1
2.368	Rondelle d'arrêt.....	14. »	1
2.369	Cuvette pare-huile.....	14. »	1
2.370	Circlips 6 e.....	17. »	2
2.371	Poulie primaire complète, pour bloc moteur " 55 " sans embrayage, composée des pièces : 2.352, 2.355, 2.375.....	695. »	1
2.372	Ressort de patin.....	28. »	2
2.373	Rondelle feutre.....	4. »	1
2.374	Rondelle d'appui.....	6. »	1
2.375	Entretoise.....	70. »	1
2.376	Bague pour poulie primaire bloc moteur " 55 " sans embrayage.....	60. »	1
2.377	Entretoise sur super-culasse.....	30. »	2
2.381	Décompresseur pour super culasse.....	170. »	1
2.382	Soupape de décompresseur.....	95. »	1
2.383	Ressort de soupape.....	25. »	1
2.384	Bouchon porte ressort.....	10. »	1
2.385	Etrier de décompresseur.....	8. »	1
2.386	Goupille fendue de décompresseur.....	3. »	1
	Fanion VAP, en tissu.....	150. »	

(1) La culasse normale à une hauteur totale de 41 mm.

(2) La super-culasse à une hauteur totale de 44 mm. 5.

NOTA. — Dans ce tarif ne figurent que les pièces détachées spéciales au VAP 55. Pour les pièces communes au VAP 55 et aux autres moteurs VAP, voir planches et tarif général.